مقدار جریان (A) موارد کاربرد ماشین آلات خاک برداری و راه سازی Ø 2.5 C 60-85 انواع رولیک های ماشین آلات زنجیری 90-130 Ø 3.25 Si راه سازی بولدوزر Ø4 Mn 1.3 130-170 Ø5 170-230 Cr 1.3 ترکیبات شیمیایی فلز جوش: مقدار جریان (A) موارد کاربرد 100-140 Ø 3.2 C 0.2 قطعات ریل سوزن های راه آهن و Ø4 قطعات خودروهای زنجیری و 140-170 1.25 چرخ های فولادی و غیره ... Ø 5 1.4 170-230 لودر و بولدوزر 1.8 Cr ترکیبات شیمیایی فلز جوش موارد کاربرد نوع جريان مقدار جریان (A) 120-160 Ø 3.2 0.2 فولادهای کربنی = + 0)4 140-190 0.8 ماشين آلات خاكبرداري 1 Ø 5 Mn 190-220 Cr 1.2 0.5 موارد کاربرد مقدار جریان (A) رکیبات شیمیایی فلز جوش: 110-130 Ø 3.2 C 0.1 روکش کــاری غلطکهــای گرمکار ، مقاوم به 140-160 Ø 4 0.3 حرارت ، ترجیحا در کارخانجات فولاد سازی 150-180 Ø5 8.0 استفاده می شود. Cr 17.0 بازسازی غلطکهای ریخته گری مداوم 4.8 1.0 Mo Nb 0.2 V 0.3 مقدار جریان (A) موارد کاربرد 110-130 0.14 غلطکهای نورد گرم کار و سایر قسمتها در = + 140-160 1.0 کارخانجات فولاد سازی و ذوب آهن 1.0 بازسازی غلطکهای ریخته گری مداوم Cr 13 3.5 1.2 0.2 0.1 نوع جريان موارد کاربرد 60-90 Ø 2.5 C 0.3 قطعات گرمکار مانند غلطکها و قالبهای گرم کار در کارخانجات تولید فولاد می باشد Ø 3.2 Si 0.3 80-110 1.8 100-140 Ø 4 2.5 Cr Ø 5 130-170 4.5 V 0.5 ترکیبات شیمیایی فلز جوش: موارد کاربرد مقدار جریان (A) Ø 2.5 C غلطکهای نورد گرم ، ترمیم قالبهای 0.35 ریخته گــری آلومینیوم و برنــز ، ترمیـم Ø 3.2 Si 80-110 قالب های فورج مقاومت ایـن الکتـرود Ø4 Mn 1.3 100-140 تا دمای کـاری ۶۰۰ درجـه سانتـی گـراد 7 Cr 130-170 Ø 5 می باشد. 2.5 Mo

سختی فلز جوش:

300 HB

الکتــــرود قلیایـــــی جـــهت روکـــش کاری با سختی متوسط و چقرمگـــی بالا.با سختی متوســط مخصوصا برای جوشکاری فلزات پایه سخت از آلیاژهای 850 N/mm² با آلیاژ Mn-Mo مناسب می باشد همچنیـن اجزاء جعبه دنده هـا چرخها ، محورها ، و غیره فلـز جوش بـا الماسهای تراشکاری قــابل براده برداری است.الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.

استاندارد DIN 8555

2 استاندارد DIN 8555

3 استاندارد DIN 8555

5 استاندارد DIN 8555

6 استاندارد DIN 8555

سختی فلز جوش:

370HB

E1-UM-350

E1-UM-300

E1-UM-400

E3-UM - 450

E3-UM-45 T

الکتـــــرود قلیایـــــی جـــهت روکـــش کاری ضد سایش. خصوصا مناسب برای جوشکاری آلیاژهایMn, Cr , V قطعات ریل و سوزن راه آهن) و قطعات خودروهای زنجیردار و چرخهای فولادی و غیره به کار می رود.

سختی فلز جوش:

پاس اول روی فولاد با کربن ۵/۵ پاس اول روی فولاد با کربن

پاس اول روی فولاد با کربن ۱۲/۰ 380HB

هـای غیرآلیاژی و کم آلیاژی مناسب مـی باشد .خصوصا درقطعاتی که در مقابل فشار و ضـربه قرار دارند از جمله چکش ها و ابزارهای سردکار کوبنده باند راهنما و غیره کاربرد دارد. فلز جوش تا دمای ۳۵۰ درجه سـانتی گراد مقاوم و با الماسه های تراشکاری قابل براده برداری اســــت. الکترودهای مرطوب را به مدت ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.

الكتـــرود قليايــــى براي جوشكاري ضد سايش ، اين الكترود براي جوشكــاري روكشي فـولاد

سختی فلز جوش:

40-42HRC

استاندارد DIN 8555 DIN 8555

این الکترود ضد زنگ و دارای سختی متوسط می باشد. به همین علت مقاومت ضربه پذیری خوبی دارد، همچنیین مقاومت ضربه پذیری خوبی دارد، همچنیین مقاومت سایشی بالا در طولانیی مدت هم راه با دمای کاری بالا را می باشد. بعلاوه کار دائم با فشار بالا و دمای بالا و شوکهای تغییرات حرارتی مقاومت خوبی نشان داده است. جوشکاری باید حداکثر در ۲ پاس و نهایت به ضخامت ۸ میلیمتر باشد . در صورت افزایش پاسها سیختی فلز جوش کاهش می یابد.الکترودهای مرطوب را ۲ سیاعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید. قطعات بزرگ را تا دمای ۴۰۰ درجه گرم نموده و در طول جوشییی کاری به همان اندازه نگه دارید.

سختی فلز جوش:

43-45 HRC

این الکترود ضد زنگ و دارای سختی متوسط می باشد و در دمـای بالا نسـبت به خسـتگـی مقاومت خوبی دارد. فلز جوش دارای کژم بالا و ساختار مارتنزلیتی می باشد. با عملیات حرارتی می توان سختی آنرا به 43-45 HRC رساند. دمای بین پاسی می باید در محدوده ۴۵۰ درجه سانتی گراد ثابت باشد. فلز جوش چقرمگی خوبی داشــته و امکان براده برداری با قلم تراش وجود دارد.الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.قطعات بزرگ را تا دمای ۴۰۰ درجه گرم نموده و در طول جوشکاری

به همان اندازه نگه دارید.

45 HRC

سختی فلز جوش:

این الکترود مناسب برای جوشکاری روکشی برای قطعات گرمکار که در معرض سایش و فشـار قرار دارند مانند فولادهای 1.2365 - 1.2581 - 1.2567 و قالبهای برشی گرمکار به مقاوم به سایش بالا در جاهایی که فلز روی فلز بدون روغن کاری ، کار می کند نتیجه عالی می دهــد. الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۲۰۰۰ درجه حرارت دهید.

قطعات بزرگ را تا دمای ۴۰۰ درجه گرم نموده و در طول جوشکاری به همان اندازه نگه داریـــد.

سختی فلز جوش:

55-58 HRC

7 استاندارد DIN 8555 کا 25 استاندارد الکترود قلیائی دارای سختی و چقرمگی بالا و مقاوم به حـرارت برای جوشـکاری قطـعات که در

الکترود قلیائی دارای سختی و چقرمگی بالا و مقاوم به حـرارت برای جوشـکاری قطـعات که در معرض سایش، فشـار و حرارت بالا و ضربه متوسط قرار دارند مناسب می باشد. مانند قالـبهای فورج و قالـب های ســرد کـار و گـرم کار. قیچـی های برش فولاد در کارخانـجات نـورد گـرم و سـرد و سنبه هـا و پیستون های چکش کاری گرم ، غلطک های نورد گرم و غیره . ترمیـــم قالب های ریختـه گری آلومنیـوم و بـرنز مقاومـت این الکتـرود تا دمــای ۴۰۰ درجه سـانتی گراد می باشد.

	حالات جوشكارى	نوع جريان	جریان (A)	مقدار ٠	میایی فلز جوش:	تركيبات شي	موارد کاربرد
	\Box	= +	70-90	Ø 2.5	С	0.9	تعمیرات قالبهای برشی و ساخت
			90-110	Ø 3.2	Si	8.0	قالبهای برشی جدید سرد کار و گرمکار
			110-130	Ø4	Mn	0.5	
	<u> </u>				Cr	4.5	
					Мо	8	
					W	2.0	
					V	1.2	
	حالات جوشكارى	نوع جریان	جریان (A)	مقدار	میایی فلز جوش:	ترکیبات شی	موارد کاربرد
			50-70	Ø 2.5	С	0.06	تعمير قالبهاي برشي
	← ↑ ↑	= +	70-100	Ø 3.2	Mn	0.8	قیچی ها سرد و گرمکار
			100-130	Ø4	Si	0.6	عیپی مه سره و کرممار و گیوتینی
	✓ ↓				Cr	17	و تيونيني
	حالات جوشکاری	نوع جريان	جریان (A)	مقدار	میایی فلز جوش:		موارد کاربرد
	G) y y	U-1,7- CF	80-100	Ø 2.5	میایی فرر جوس. C	0.5	حکش های سنگ شکن و مخروطی های
	1	= +	20.4.00			2.4	چدش های سنت شدن و مخروطی های سنگ شکن و لبه های ابزارهای برشی سرد کار
	├ ↑		100-140	Ø 3.2	Si		
	∠ ↓		140-180	Ø4	Mn	0.45	
			180-210	Ø 5	Cr	9	
The Branching of the State of t	حالات جوشكارى	نوع جريان	جریان (A)	مقدار ٠	میایی فلز جوش:	تركيبات شي	موارد کاربرد
	\Box	= +	100-110	Ø 3.2	С	0.5	مته های حفاری ، حفاری های نفت و گاز
			130-170	Ø 4	Si	0.8	در جائیکه ضربه به همراه سایش وجود دارد.
			160-200	Ø5	Mn	1.4	
	k +				Cr	7	
					Мо	1.3	
					Nb	0.5	
	حالات جوشكارى	نوع جريان	جریان (A)	مقدار ٠	میایی فلز جوش:	ترکیبات شی	موارد کاربرد
A .	1	= +	60-70	Ø 2.5	С	0.4	مانند قطعات راهنما ، غلطکها ، حلزونهای
60300			90-120	Ø 3.2	Si	1	انتقال مواد و قالبهای سرد کار می باشد.
			130-160	Ø4	Mn	1	
	∠ ↓		170-210	Ø5	Cr	9	
					Мо	0.5	
					V	0.5	
	حالات جوشکاری	نوع جريان	جریان (A)	مقدار ٠	میایی فلز جوش:		موارد کاربرد
	— ↑	= +	120-150	Ø 3.2	ميايي فرر جوس. C	0.8	جوشکاری اتصالی و روکش کـاری فلـزات
			150-180	Ø 4	Si	0.8	غیر همنام ، بازسازی فک های سنگ شکن
				***		13	و قطعـــاتی کــه در معـــرض ضربــه قــرار
			180-210	Ø 5	Mn Ni	1.5	دارنـــد.
	k +				INI	1.5	
	k. +						
	حالات جوشکاری	نوع جریان	جريان (A)	مقدار ٠	میایی فلز جوش:	_ ترکیبات شی	موارد کاربرد
	حالات جوشکاری	=	جریان (A) 110-150	مقدار · Ø 3.2	میایی فلز جوش: C	ترکیبات شی ر 0.6	موارد کاربرد جایی که ضربه زیاد همراه با سایش
	حالات جوشکاری	نوع جریان + =					جایی که ضربه زیاد همراه با سایش و سرد سختی منظور است
	حالات جوشکاری ← ↑	=	110-150	Ø 3.2	С	0.6	جایی که ضربه زیاد همراه با سایش
	حالات جوشکاری	=	110-150 140-190	Ø 3.2 Ø 4	C Si	0.6 0.85	جایی که ضربه زیاد همراه با سایش و سرد سختی منظور است

一种种的对于一种种

سختی فلز جوش:

62HRC

بعد از آبکاری 64-66 HRC

E4-UM-60-ST

این الکترود همانند فولاد گندبر عمل می کند و منـاسب برای تعمیرات و ساخت قالب هـای برشـی اسـت خصوصـا تعميـرات قالبهاي برشــي و قسمتهـاي سايشـي ، فلـز جـوش مقـاومت بالايـي در برابر سایش ، فشـار و ضربـه دارد و دمـای ۵۵۰ درجـه سانتـی گـراد را تحمل میکند . سـاخت قالبهای جدیـد از فولادهای غیـر آلیـاژی و یا کـم آلیـاژ با کمک این الکترود ممکـن مـی باشـد (روکش کاری) .الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.

سختی فلز جوش:

35-40 HRC

E5-UM-350-RS

9 استاندارد DIN 8555

10 استاندارد DIN 8555

11 استاندارد 5555 DIN ا

12 استاندارد DIN 8555

13 استاندارد DIN 8555

8 استاندارد DIN 8555

این الکترود با ۱۷٪ کروم خصوصـا مناسب بـرای لبـه های برشی قالبهـای فولاد ابـزاری اسـت فولاد١٤٪ كروم مانند 1.2601 - 1.2080 - 1.2436 كه به هنگام تعميرات مي توان استفاده نمود . این نوع فولادها در تولیدقالبهای بدنه صنایع خودرو به مقدار زیاد کاربرد دارند. پیش گرم کردن برای قطعات مفید و ضروری می باشد.

سختی فلز جوش:

سختى فلز جوش خالص **56-58 HRC**

پس از سخت کاری در روغن ۱۰۵۰ -۱۰۰۰ درجه سانتی گراد **60 HRC**

الكتـــرود قليايـــى براي روكش كاري ضد سايش. مناسـب براي روكش كاري سـخت کلیه قطعات آهنـی، فولادهای ریختگی فولاد منگنـزی ســخت که همزمان تحت تــاثیر

فشار ، ضربه و سایش قرار دارند. کاربرد ترجیهی این الکترود در ماشین آلات معدنی مانند بلدوزر، لودر و نــاخن های لــودر و ماشین آلات تهیــه شن و ماسه سنگ شــکن می باشــد.

سختی فلز جوش:

58-60 HRC

E6-UM-60-Nb

الکتـــرود قلیایـــی برای روکش کاری ضد سایش.برای جوشـکاری قطعـات مقـاوم به سایـش و ضربه ، کاربرد اصلی در ماشین آلات خاکبرداری ، متآه های حفاری ، حفاری های نفت و گاز ، سـنگ شکنها ، فقط با سنگ قابل براده برداری است.پیش گرم کردن برای قطعات مفید و ضروری می باشد. الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.

سختی فلز جوش:

58-60 HRC

E6-UM-60 V

الكتـــرود قليايـی ضربه پذیر، مقـاوم به سایش و ضد فشار این الكترود قلیایی برای جوشـكاری فولاد و فولادهای ریختگی منگنزی سخت که در معرض ضربه ، سایش و فشار قرار دارند مناسب می باشند. کاربرد این الکتـرود در قطعـات راهنمـا، غلطک ها ، حلزون های انـتقـال مـواد قطعات قالب و غیره می باشد.پیش گرم کردن برای قطعات مفید و ضروری می باشد. الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.

سختی فلز جوش:

سختی بعد از ضربه حداکثر 550 HB

220HB

سختی قبل از ضربه

E7-UM-200-KP

الکتــــرود قلیایــــی منگنزی سردسخت مقاوم به فشار و ضربه. مناسب برای جوشکای اتصالی فلزات همنام غیر همنام فولادهای منگنزی و کربن دار . موارد مصـرف عمـده در بازسازی فکـهـا و مخروطی های سنگ شکـن آسیـاب ها و نـاخن های ماشین آلات راه سـازی ، ریـل هـا و اجـزاء ریل های راه آهن.

راهنمای جوشکاری: تا حد امکان با قوس کوتاه جوشکاری نمایید. هنگام جوشکاری قطعه کار را دائـما خنک نمایید به طوری که بیشتر از ۲۵۰ درجه سانتی گراد گرم نشود . تعمیرات سـوزن هـای راه آهـن

سختی فلز جوش:

بعد از جوشکاری تقریبا 250HB سختی بعد از ضربه حداکثر 550 HB

الکترود قلیائی منگنزی سردسخت مقاوم به فشار و ضربه این الکتــرود در جایی به کار مـی رود که در معرض حداکثر ضربه، فشار و سایش قرار دارند . این الکترود برای فـلزات اوستینتـی منگنزی و فـولاد های فریتی و همچنین جوشکاری اتصالی فولادهای منگنزی مناسب است موارد کاربرد این الکتـرود در صنعت سیمـان ماشیـن آلات معدنــی ، سنگ شکـن ها حمــل و نقـــل ریلی و صنایــع فــولاد می باشد. دمای بین پاسی نباید بیش از ۲۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

	حالات جوشكارى	نوع جريان	ىريان (A)	مقدار ج	یایی فلز جوش:	تركيبات شيم	موارد کاربرد
	1	= +	50-70	Ø 2.5	C	0.1	جوشکاری فلزات غیر همنام و
			70-100	Ø 3.2	Mn	3	فولادهای بد جوش
			90-130	Ø4	Si	8.0	
	<u> </u>				Cr	19	
					Ni	9	
H	حالات جوشکاری	نوع جريان	ىريان (A)	مقدار ج	یایی فلز جوش:	تركيبات شيم	موارد کاربرد
		= +	60-80	Ø 2.5	С	0.1	جوش اتصالی فلزات بد جوش
			80-130	Ø 3.2	Si	1.0	تعمیرات انتقال نیروی های
			110-150	Ø4	Mn	1.0	محرکه در ماشین آلات
2	k +		125-200	Ø 5	Cr	29.0	C. ,
					Ni	9.0	
	حالات جوشكارى	نوع جریان	ىريان (A)	مقدار ج	یایی فلز جوش:	تركيبات شيم	موارد کاربرد
			50-80	Ø 2.5	С	3.5	
		= +	90-110	Ø 3.2	Si	1	وکش کاری ماردونها و پمپ های بتن
			120-140	Ø4	Cr	35	ن ها و ماردون های کارخانجات سیمان
	₹		140-160	Ø5			و کاشی و آجر
A Marian Marian	حالات جوشکاری	نوع جريان	ىريان (A)	مقدار ج	یایی فلز جوش:	تركيبات شيم	موارد کاربرد
			110-150	Ø 3.2	С	4.5	کش کاری انواع ماردونها و قطعاتی
	8	= +	140-160	Ø 4	Cr	23	در معرض سایش شدید قرار دارند.
			160-180	Ø5	Мо	1.5	کارخانجات سیمان و کاشی و آجر
					W	3.2	<i>y</i> , <i>y</i> Gara <i>y</i> Garage and <i>y</i> and <i></i>
7					other	1.5	
	حالات جوشکاری	نوع جريان	ىريان (A)	مقدار ج	یایی فلز جوش:	تركيبات شيم	موارد کاربرد
		= +	70-90	Ø 2.5	С	1.3	جایی که فقط یک لایه یا حداکثر
		_ +	80-120	Ø 3.2	Cr	22.0	۲ لایه باید جوش داده شود.
	∠ ↓		120-150	Ø4	Ni	0.5	
	<u> </u>		140-170	Ø 5	Мо	4.0	
					Nb	3.5	
					W	6	
					و غیرہ	5	
	حالات جوشكارى	نوع جريان	ىريان (A)	مقدار ج	ایی فلز جوش:	تركيبات شيميا	موارد کاربرد
No. of the latter of the latte		= +	70-90	Ø 2.5	C	5.5	وشکاری انواع ماردون در کاربردهای
ARTERIOR			80-110	Ø 3.2	Si	2	فتـــلف ، پمــپ هــای انتقــــال
			120-150	Ø4	Cr	35	ـن و جوشکاری حلزون هـای تولیــد
			140-180	Ø 5	غيره	4.5	آجر و کاشی
THE PERSON NAMED IN					500		

مشخصات مكانيكي فلز جوش

 390 N/mm²
 استحکام تسلیم

 580 N/mm²
 استحکام کششی

 > 35%
 ازدیاد طول

 > 70 Joule
 مقاومت ضربه

 سختی
 200 HB

سختی فلز جوش:

 620N/mm
 2

 800N/mm
 2

 > 22%
 ازدیاد طول

 > مقومات ضربه
 240HB

سختی فلز جوش:

60 HRC

15 استاندارد DIN 8555 DIN 8555

این الکترود برای زیر سازی به هنگام جوشکاری سخت قابل استفاده می باشد.اتصال محکم فولادهای سفید و سیاه (فولاد های غیر هم نام).همچنین جهت جوشکاری فولادهای بد جوش و روکشـکاری در قطعاتی که سایش با فشار می باشد. از خصوصیات این الکترود ضد زنگ و اوسینیـتی مقاوم به ترک و چقرمگی بالا می باشد.پیش گرم کردن برای قطعات مفید و ضروری مـی باشد. الکتـرودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.

16 استاندارد E9-UM-250 KR DIN 8555

مناسب برای جوش اتصالی فلزات بدجوش می باشد . فلز جوش بدون استثنا عاری از ترک و جـوش قابل اطمینان می باشد . با این الکترود امکان جوشکاری فلزات غیر همنـام (سیاه و سفید) در سطح عالی وجود دارد . مثلا فولاد های منگنزی را با فولاد های آلیاژی و غیـر آلیاژی ، فولادهای گـرمکـار را با فولادهای سردکار جوش داد ، به عنوان لایه زیر سازی جهت جوشکاری ضد سـایش و جوشـهای سخـت بـا داکتیلیته بالا همچنیـن بـرای تعمیرات قسمتهـای انـتقـال نیـرو در مـاشیــن آلات از خصوصیـات این الکترود است .الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰۰ درجه حرارت دهید.

17 استاندارد DIN 8555 DIN 8555

الکترود ضد سایش با روکش نسبتا ضخیم دارای مقاومت بالا نسبت به سایش و ضربه متوسط و ضد زنگ. مناسب جهت روکش کاری حلـزونـهای انتقال مـواد ، پمپ های بتن، پاس رویـه فکهای سنـگ شکن . جوش صاف و تمیز داشته و فقط با سنگ قابل براده برداری می باشد.

سختی فلز جوش:

65 HRC

18 استاندارد DIN 8555 DIN 8555

الکترود با سرباره کم مناسب برای جوشکاری روکشــــــی سخت بر روی قطعاتی که در معرض سایش مواد معدنی قرار دارند. همچنین این الکترود در دمای ۵۰۰ درجه ســانتی گراد نیز مقاوم می باشـــد. کاربرد اصلی این الکترود برای روکش کاری متـه های حفـاری و قســـمت هـای سایشـــی در صنایـع سیمان و آجر و همچنین تولیدفولادمی باشد.الکترودهای مرطوب را ۲ ساعت در ۳۰۰ درجه حرارت دهید.

سختی فلز جوش:

68-70 HRC

19 استاندارد DIN 8555 ا DIN 8555

این الکترود دارای کاربیدهای متنوع Cr-Mo-Nb-W و غیره می باشد. مصرف این الکترود در جایی است که سایش خیلی زیـــاد به همــراه دمــای بــالا و یــا در قطعــاتی که فقــط یـــک لایــه می تــــوان جوشکــاری کـــرد کـــه در معرض سایش و دمای شدید قرار دارند. مقــاومت سایشی این الکترود تا دمای کاری ۷۵۰ درجه سانتی گرادتقریـبـا ثابت می ماند.فلز جوش بیشتر برای سایش مناسب بوده و قابلیت ضربه پذیری کمتری دارد. جـــوش این الکتــرود تقریباسرباره خیلی کمی داشته، هنگــام جوشکـــاری روی فلزات حساس باید عملیــــات پیش گرم انجـــام گیـــرد و همچنین در صورت وجود لایه سخت قبلی در ابتدا با یک لایه الکترود با چقرمگی بالا زیرسازی شود.

سختی فلز جوش:

68-70 RHC

20 استاندارد DIN 8555 DIN 8555

این الکترود نسبتا ضخیم با ساختار اتمی لدبوریت در جایی کـاربرد دارد کـه سایـش شدید وجود دارد . در هنگام جوشکاری روی قطعاتی که قبلا جوشکاری سخت انجام شده باشد زیر سـازی با الکترود هـای مناسب E307یا 18.8.MN لازم می باشد. دمای کاری این الکتـرود. ۸۰۰-۷۵۰ درجه سانتی گراد مـی باشد .

توصیه می گردد قبل از جوشکاری ضد سایش روی قطعات بزرگ، حتما آن ها را پیش گرم و سپس پس از اتمام کار به تدریج سرد نمایید.

UM = پوشش شده K = قابلیت سرد سختی R = شد زنگ T = مقاوم به حرارت

S = 3 = قرم کار ($^{\circ}$ 000 $^{\circ}$ = $^{\circ}$ = عقوم به سایش S = 1 = فربه پذیر S = 1





ال*گ*ترودهای ضدسایش

صنایع سیمان صنایع فولاد سازی استخراج معادن کارخانجات آجرسفال نورد و فورج ماشین آلات راهسازی قالب سازی کارخانجات نیشکر تعمیر ماردون فرآوری شن و ماسه



